


Hillerød hastighedszoner og trafiksanering – borgermøde St. Lyngby, Ll. Lyngby, Meløse og Solparken

Deltagere: Borgere i St. Lyngby, Ll. Lyngby, Meløse og Solparken. Herudover Trafik, Vej og Park i Hillerød Kommune og Rambøll A/S

Mødedato: 20.11.2024

Mødested: Skolevej 3, 3320 Skævinge



Figur 1: St. Lyngby, Ll. Lyngby, Meløse og Solparken

På baggrund af borgermødet med borgerne i St. Lyngby, Ll. Lyngby, Meløse og Solparken, er der samlet en oversigt over ønsker og kommentarer fra borgerne.

Borgernes ønsker omfatter de noterede inputs fra borgerne til mødet og omfatter således udelukkende ønsker fra de fremmødte. Det kan være inputs til ny vejgeometri, ændret skiltning, osv.

Relevante punkter for hastighedszoner i hhv. St. Lyngby, Ll. Lyngby, Meløse og Solparken:

St. Lyngby:

1. Der ønskes, at zonen i øst rykkes ud på den anden side af indkørslen til den nye Rema 1000.
2. Der ønskes flere bump på Skævingevej.
3. Der snakkes om 2 minus 1 vej både på Store Lyngbyvej samt på Skævingevej.
4. Der ønskes udskiftning af bump på den vestlige del af Store Lyngbyvej for at skåne de gamle huse langs vejen.
5. Hvis der skal være bump på den vestlige del af Store Lyngbyvej, så skal de placeres strategisk langt væk fra de ældste huse langs vejen.
6. Zonen i vest ønskes rykkes længere ind, så den ikke starter midt i svinget.

Ll. Lyngby:

1. Der ønskes 30km/t zone i byen grundet dårlige oversigtsforhold.
2. Der ønskes bump i midten af byen mellem svingene.

Meløse:

1. Der ønskes ekstra bump på Kildevænget grundet mange cyklister.
2. Zonen ønskes rykket længere ud af Meløsevej.
3. Det foreslåede bump på Kildemosevej virkede irrelevant hos nogen af de fremmødte.
4. Der ønskes et ekstra bump på Byvej.

Solparken:

1. Ønskes undladt af hastighedszoner, da det virker overflødigt.
 2. Hvis der skal placeres et bump, skal det være længst muligt væk fra Amtsvejen.
-

Øvrige opmærksomhedspunkter:

St. Lyngby:

1. Der mangler midterlinje på Skævingevej udenfor byen.
2. Cykelstier trænger til ny belægning.
3. Der er dårlig oversigt ved udkørsel fra Tvedåsevej.

Ll. Lyngby:

1. Der er dårlige krydsningsforhold mellem parkeringspladsen og lille Lyngby Kirke.

Meløse:

1. Der er dårlige udkørselsforhold til Amtsvejen begge steder.