

Hillerød hastighedszoner og trafiksanering – borgermøde Gadevang

Deltagere: Borgere i Gadevang lokalrådsområde, Trafik, Vej og Park i Hillerød Kommune og Rambøll A/S

Mødedato: 25.09.2024

Mødested: Rankeskovvej 4, Gadevang



Figur 1: Gadevang.

På baggrund af borgermødet med Gadevang lokalråd, er der samlet en oversigt over ønsker og kommentarer fra borgerne. For hver landsby i Brødskov lokalrådsområde er der nævnt:

1. Borgernes ønsker
2. Foreslåede ændringer til de fremlagte planer

Borgernes ønsker omfatter de noterede inputs fra borgerne til mødet og omfatter således udelukkende ønsker fra de fremmødte. Det kan være inputs til ny vejgeometri, ændret skiltning, osv.

Foreslåede ændringer omfatter de beslutninger til ændringer i vejgeometri, vejafmærkning, skiltning mv., som er besluttet efter afholdelse af borgermødet.

På den baggrund er noteret ønsker og ændringer for Gadevang

Relevante punkter for hastighedszoner i Gadevang:

1. **Hastighedsmålinger på Gadeledsvej:** Borgerne udtrykte bekymring for, om de nuværende hastighedsmålinger er præcise, især i myldretiderne, og efterspørger mere specifikke målinger i disse tidsrum.
 2. **Sikkerhed ved skolen og fritidsklubben:** Ønske om lavere hastigheder foran skolen, da mange børn krydser vejen. Borgerne efterlyste flere tiltag for at sikre trygge forhold for børn og cyklister.
 3. **Trafiksanering nord for byen:** Der blev fremsat ønske om trafiksanering på strækningen nord for byskiltet, hvor mange går, og hvor der ikke er fortovej. Forslaget omfatter en 2-minus-1 vej.
 4. **2-minus-1 vej som løsning:** Borgerne diskuterede, om løsningen med en 2-minus-1 vej er passende, da det kan skabe problemer for cyklister og biler. Der blev udtrykt tvivl om, hvorvidt dette er den rette løsning for Gadevangs cykelstier. Der var dog enighed om et ønske om 2-minus-1 vej på Gadeledsvej mod Helsingvej. Der var også flertal for 2-minus-1 vej på Gadevangsvej
 5. **Problemer med bump:** Eksisterende bump på vejene skrånede ind mod fortovej, hvilket tvang cyklister ud på vejen. Dette skaber farlige situationer, og borgerne efterspurgte ændringer for at forbedre sikkerheden.
 6. **Ønske om ændring af indsnævring** på Gadeledsvej til bump. Den er ikke særlig effektiv.
-

Øvrige opmærksomhedspunkter:

1. **Tung trafik fra Frejasvej og erhvervsområdet:** Borgerne bemærkede en øget mængde tung trafik fra Frejasvej og erhvervsområdet, der bruger vejene i Gadevang som smutvej. Der blev opfordret til at undersøge trafiktal for at få overblik over problemets omfang.
2. **Parkering langs vejene:** Der blev rejst bekymringer om, at parkering på Gadevangsvejene gør vejene smallere og presser cyklister og fodgængere. Dette er et voksende problem, som skal håndteres.
3. **Busruter og fremkommelighed:** Der blev stillet spørgsmål ved, om de foreslåede trafiksaneringstiltag vil påvirke busruterne negativt. Borgerne efterlyste en bekræftelse fra Movia om, hvorvidt køreplanerne kan opretholdes under de nye forhold.
4. **Dyrevildt og skiltning:** Forslag om skiltning for at advare om passerende hjortevildt ved den fredede eng tæt på Helsingevej.
5. **Manglende belysning:** Borgerne efterlyste forklaringer på, hvorfor belysningen endnu ikke er opdateret på den sidste del af en bestemt vej. Kommunen vil undersøge problemet.
6. **Manglende fortove:** Ønske om etablering af fortove på Gadeledsvej og Gadevangsvej, hvor der i øjeblikket mangler. Der er dog ikke midler til det i øjeblikket, men det vil blive overvejet i kommende budgetter.